

Для более точного заключения о причинах и возможных следствиях русловых процессов необходимо проведение дополнительных исследований с целью составления планов мероприятий по предотвращению негативных последствий.

Причины, определяющие низкую устойчивость грунтовых вод в зоне аккумуляции наносов, можно выделить в следующие:




Рис. Поперечный профиль 300 м выше (а) и 600 м ниже (б) коммунального моста через р. Томь у г. Томска  
1 - отметки дна р. Томи в 1987 г.; 2 - отметки дна р. Томи в 2002 г.; 3 - область аккумуляции наносов; 4 - область размыва русла; min и max - минимальный и максимальный уровни воды р. Томи.

## ПРОБЛЕМА РАЗУМНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЫРДАРЬИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ НЕГАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Бараев Ф.А.

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкент, Узбекистан

Учеными нашего института на протяжении ряда лет велись исследовательские работы по оценке причин низкой урожайности сельскохозяйственных культур в Сырдаринской и Джизакской областях - в недавнем прошлом "Эталонах орошения", с позиций ирригационно-мелиоративного анализа. Оказалось, что при наличии самой мощной и относительно удовлетворительной в техническом отношении дренажной сети в этих областях, а именно 60-69 м<sup>3</sup>/га, что в 2 раза больше чем в среднем

по республике, тем не менее экологомелиоративное состояние земель за последние 5-7 лет резко снизилось. На этот же период приходится и систематическое выполнение государственных поставок важнейших сельскохозяйственных продуктов хлопка и зерна.

Здесь, как оказалось, ничего удивительного нет. Территории северо-запада Узбекистана, занятые плодородными слабо и среднезасоленными земельми выросли с 30-50% в 1991 году до 75-80% в 2003 году, сильно засоленные земли в основном сосредоточены в районе

зякского главного пойменного и Южно-Голоднотепловского магистральных коллекторов, Арнасайских понижений и выше Чардаринского водохранилища. Если в общем площадь сильнозасоленных земель составляла 0.18-3% в 1992 году, то к 2003 году она увеличилась до 6-8%.

В ухудшении мелиоративного состояния земель существенной негативной роли оросительной сети нет, так в новой зоне Сырдарьинской и в Джизакской областей оросительная сеть в подавляющем части построена 25-30 лет назад в бетонных лотках и работают пока удовлетворительно, их КПД не ниже 0.8-0.82. Однако, несмотря на неплохую пока работу оросительно-дренажной сети их степень износа на исходе, они настоятельно требуют комплексной реконструкции.

Обследование технического состояния и уровня эксплуатации межхозяйственной коллекторной сети выявила следующее:

При их удельной протяженности 2-3м\га и указанной выше мощной дренажной сети, они вполне способны были не допустить резкого ухудшения мелиоративного состояния земель Сырдарьинской и Джизакской областей. В чем же дело? Если раньше в створе Чардаринского водохранилища наблюдались в зимний период меженные расходы 200-300 куб.м\с, то теперь в это же время идут паводки расходами 1000-1200 куб.м\с. Столь большие расходы воды русло реки ниже Чардаринского водохранилища не способно пропустить, поскольку ниже по течению река к этому времени уже покрыта льдом и попуски свыше 300 куб.м\с неизбежно приведут к катастрофическому затоплению Кзыл-Орды и других районов Казахстана. Поэтому, через катастрофические сбросные сооружения Чардаринского водохранилища основная часть паводка, порядка 700-900 куб.м\с, спускается в Арнасайское понижение (табл.1).

Таблица 1. Объемы попусков воды из Чардаринского водохранилища в Арнасайские озера, млн.м<sup>3</sup>.

Годы	Месяцы						$\Sigma \text{ км}^3$
	1	2	3	4	5	6	
1993			1390	241.83		1018,63	2.650
1994	2281.6	3217.54	2019.48	982.37	184.81		9.280
1995	1044.58	2063.58	894.58				4.003
1996			1207.96				1.208
1997		762.05	482.11				1.244
1998		171.76	1936.48	108.86		917.57	3.135

Если в 1969 году площадь водного зеркала в Арнасайском понижении была равна 2000 кв.км., то уже в 2002 году она достигла 3200 кв.км. Только за один 1999 год уровень воды здесь поднялся на 5м. Уровни в этих водоемах поднимаются в этот период настолько, что практически сводят на нет эффект от промывных поливов. Во время массовых промывок земель в Сырдарьинской области, когда поля затоплены слоем воды в 30-50см, прилегающие и очищенные межхозяйственные коллектора были подвергнуты магистральным коллектором ГПК. Не удивительно, что и довольно неплохие дренажи не работали, промывная вода не имея возможности унести соли, испарялась. Соли оставались там, где они и образовались, т.е. в пахотном слое почвы. В результате весной семена хлопчатника высеванные в соленую почву и дали урожайность не более 6-15ц\га, это же было нами наблюдано и в Джизакской области. Причем, следует добавить, что из-за плохого мелиоративного состояния земель, освобождаемых из-под урожая озимой пшеницы, массивы земель, занимающие в каждом хозяйстве областей до 1000-1500га, на период с июля и до поздней осени оставались голыми, без повторных посевов. Поскольку сеять в соленую почву нельзя, урожай не оправдывал затрат.

Таким образом, можно прийти к выводу, что главной причиной падения за последние годы урожайности важнейших сельскохозяйственных культур в Сырдарьинской

и Джизакской областях явилось не столько организационно-экономические факторы, как любят об этом говорить отдельные специалисты, уводя нас от истины, а возрастающий подпор подземных вод со стороны катастрофически разливающихся Арнасайских понижений и реки Сырдарьи в осенне-зимний период.

Искусственно спускаемые из-за пределов границы Республики Узбекистан зимние паводки и летние межени реки Сырдарьи привели к непоправимым деформациям ее русла ниже Чардары. Ныне пропускная способность русла здесь такова, что либо, спуская воду в дарью, будут затоплены огромные пространства Казахстана, либо, как это делается сейчас, будет возрастать интенсивность попусков в Арнасайские понижения, подтопление и выход из сельхозоборота все новых и новых ранее плодородных земель в Узбекистане. Ущерб составляет не менее 100 млн. долларов в год.

Решение проблемы нам видится в зарегулировании уровней в Арнасайском понижении посредством устройства каскада насосных станций и проводящего магистрального машинного канала, для вывода воды из чрезмерно разлившихся озер в оросительные системы Бухарской и Навоийской областей.

Таким образом решение водных проблем и обеспечение с этих позиций стабильной межрегиональной продовольственной безопасности возможно лишь совместной добной волей всех дружественных государств Центрально-Азии.